



Veiligheids- en kwaliteitsbewaking met BIM360 & Power BI



27/10/2021




building skylines together

Veiligheids- en kwaliteitsbewaking met BIM360 & Power BI

- Introductie
- On site – data capture
- Standaarden
- Dashboarding



Introductie



Jennifer Idà

2020

Introductie

BUILDING SKYLINES





On site – data capture

BIM 360

- Veiligheid
- Kwaliteit
- Informatie op de werf

Gebruikt door elke partij op de werf:

- werfleider
- onderaannemer
- projectingenieur
- projectleider



BIM 360

ISSUES

Maken van afzonderlijke meldingen

→ Veiligheid

→ Kwaliteit

→ Milieu

→ Positieve observaties

The screenshot shows a web interface for a BIM 360 issue report. At the top right, there is a blue header with the text 'Melding #1032' and a large blue 'B' logo. Below the header, there are three tabs: 'DETAILS', 'BIJLAGEN', and 'ACTIVITEIT'. The 'DETAILS' tab is active. The main content area is divided into two columns. The left column contains fields for 'Toegewezen aan' (BAM Interbuild), 'Vervaldatum' (Niet-gespecificeerd), 'Locatie' (Werfzone), and 'Locatiedetails' (Niet-gespecificeerd). The right column contains fields for 'Type' (Veiligheid > Melding onveilige situatie / handeling), 'Eigenaar' (Dirk7proD Declercq), and 'Hoofdoorzaak' (Niet-gespecificeerd). Below these fields, there is a section for 'Gekoppeld document' with the text 'Geen gekoppeld document - Document toevoegen'. Further down, there is a 'Beschrijving' section with the text '- mensen blijven werken op ladders, terwijl er rolstellingen beschikbaar zijn'. Below that is an 'Antwoord' section with the text 'Niet-gespecificeerd'. At the bottom, there is a 'Foto's' section with a small image of a construction site showing a ladder and a person working. The image has a caption 'IMG_16207160970'.

BIM 360

CHECKLIJSTEN

Plannen van controlelijsten

→ VCA-procedures

→ Kwaliteitsplannen

The screenshot displays the BIM 360 checklist interface. On the left is a sidebar titled 'OVERZICHT CHECKLIST' with 14 items, each with a status indicator (checkmark or blue checkmark). Item 2, 'Algemeen', is selected. The main panel shows the details for '2 Algemeen', including sub-items 2.1 and 2.2. Sub-item 2.1 'Orde en netheid' has radio buttons for 'OK' (selected), 'NOK, maar ter plaatse opgelost', 'NOK', and 'NVT/Niet gecontroleerd'. Sub-item 2.2 'Planken spijkervrij' has radio buttons for 'NVT/Niet gecontroleerd' (selected), 'OK', 'NOK, maar ter plaatse opgelost', and 'NOK'. A note is visible: 'Opmerking: Algemeen OK, op beperkte plaatsen verhoogde aandacht nodig'. At the bottom, it shows '1 Deelnemers' and '3 Werftoegang'.

BIM 360

DOCS

Laatste informatie steeds ter beschikking op de werf





Standaarden



Dashboarding



Dashboarding







Zijn er nog vragen?